

Informe de mantenimiento predictivo

ESTADO
Realizado

Ficha online

<http://solve-ing.ddns.net:8080/activos-tecnicos/cliente.php?cliente=76&equipo=77>

DATOS BASE

Cliente	Cond Vista Chinchorro
Equipo	Hidropack
Familia	Hidropack
Fecha calendario	2026-06-24
Visita calendario	#14
Proyecto	#1114 Mantenimiento Mensual
Técnico	Francisco Luza

REGISTRO GENERAL

Estado de mantención	Realizado
Fecha de visita	2026-06-27
Hora inicio	09:00
Hora término	12:00
Estado del equipo	Operativo normal
Nivel de riesgo	Bajo
Próxima revisión	2026-07-29

CHECKLIST PREDICTIVO

☒ Presión de partida/parada dentro de rango esperado

☒ Ruido, vibración y temperatura sin anomalías

☒ Estanque, válvulas, presostatos y fugas revisados

☒ Alternancia de bombas correcta


☒ Tablero, contactores, térmicos y bornes revisados

☒ Limpieza y seguridad de sala de bombas conforme

LECTURAS MENSUALES DE BOMBAS/MOTORES


Pieza / Bomba 1

Corriente nominal máxima	11.7 A (380-400 V) / 6.8 A (660-690 V)
Corrientes medidas	10 / 10 / 10 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Lecturas dentro de criterio predictivo.
Observación	




Pieza / Bomba 2

Corriente nominal máxima	11.7 A (380-400 V) / 6.8 A (660-690 V)
Corrientes medidas	9 / 9 / 9 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Lecturas dentro de criterio predictivo.
Observación	




Pieza / Bomba 3

Corriente nominal máxima	11.7 A (380-400 V) / 6.8 A (660-690 V)
Corrientes medidas	9 / 9 / 9 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Lecturas dentro de criterio predictivo.
Observación	



Pieza / Bomba 4

Corriente nominal máxima	11.7 A (380-400 V) / 6.8 A (660-690 V)
Corrientes medidas	9 / 9 / 9 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Lecturas dentro de criterio predictivo.
Observación	



PARTES DEL EQUIPO

Parte	Estado	Observación
Bomba	OK	
Estanque de agua	OK	
Hidroneumatico / estanque acumulador	OK	
Tablero electrico	OK	

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN LA VISITA

No se agregaron fotos durante la visita.