



Informe de mantenimiento predictivo

ESTADO
Realizado

Ficha online

<http://solve-ing.ddns.net:8080/activos-tecnicos/cliente.php?cliente=79&equipo=80>

DATOS BASE

Cliente	Cond. Las Parinas
Equipo	Hidropack
Familia	Hidropack
Fecha calendario	2026-06-17
Visita calendario	#8
Proyecto	#1108 Mantenimiento Mensual
Técnico	Francisco Luza

REGISTRO GENERAL

Estado de mantención	Realizado
Fecha de visita	2026-06-17
Hora inicio	09:00
Hora término	12:00
Estado del equipo	Operativo normal
Nivel de riesgo	Bajo
Próxima revisión	2026-07-23

CHECKLIST PREDICTIVO

☒ Presión de partida/parada dentro de rango esperado

☒ Alternancia de bombas correcta

☒ Ruido, vibración y temperatura sin anomalías

☒ Tablero, contactores, térmicos y bornes revisados

☒ Estanque, válvulas, presostatos y fugas revisados

☒ Limpieza y seguridad de sala de bombas conforme

LECTURAS MENSUALES DE BOMBAS/MOTORES

No se detectaron bombas con lecturas para este informe.

PARTES DEL EQUIPO

Parte	Estado	Observación
Bomba	OK	
Estanque de agua	OK	
Hidroneumatico	OK	
Tablero electrico	OK	

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN LA VISITA

No se agregaron fotos durante la visita.