



Informe de mantenimiento predictivo

ESTADO
Realizado

Ficha online

<http://solve-ing.ddns.net:8080/activos-tecnicos/cliente.php?cliente=8&equipo=74>

DATOS BASE

Cliente	Cond. Portal de Azapa
Equipo	Motor Portón Ingreso Iglesia de la Merced
Familia	Otro equipo
Fecha calendario	2026-06-16
Visita calendario	#13
Proyecto	#1113 Mantenimiento Mensual
Técnico	Francisco Luza

REGISTRO GENERAL

Estado de mantención	Realizado
Fecha de visita	2026-06-01
Hora inicio	22:00
Hora término	00:00
Estado del equipo	Operativo normal
Nivel de riesgo	Bajo
Próxima revisión	2026-07-16

CHECKLIST PREDICTIVO

☒ Inspección visual general realizada

☒ Condición eléctrica o mecánica revisada

☒ Ruido, vibración, temperatura o fuga revisada

☒ Seguridad, limpieza y acceso revisados

☒ Datos técnicos y observaciones registrados

MEDICIONES Y RECOMENDACIONES

Observaciones predictivas	Se deja equipo trabajando con velocidad lenta y entra en mantenimiento por Order de Alexandra Aliaga
---------------------------	--

LECTURAS MENSUALES DE BOMBAS/MOTORES

No se detectaron bombas con lecturas para este informe.

PARTES DEL EQUIPO

Parte	Estado	Observación
Batería o respaldo	OK	
Central de control	OK	
Cremallera, cadena o brazo	OK	
Destrahe manual	OK	
Finales de carrera	OK	
Fotoceldas de seguridad	OK	
Motorreductor	OK	
Receptor y controles remotos	OK	

Riel, ruedas y guías	OK	
----------------------	----	--

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN LA VISITA



Equipo / Motor Portón Ingreso Iglesia de la Merced
Queda operativo equipo con velocidad lenta